



Grupo Preving S.A.S

Compromiso, Seguridad y Bienestar

LECCIÓN APRENDIDA ✓



ACCIDENTE POR ATRAPAMIENTO DE UNA PARTE DEL CUERPO POR LAS PARTES DE UNA MÁQUINA EN MOVIMIENTO

Clase de accidente
AT LEVE

Fecha de ocurrencia
NOVIEMBRE 17 DE 2021

Proceso - Cargo
OPERATIVO - AGRICULTOR

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El pasado 17 de noviembre de 2021 a las 03:50 pm aproximadamente, el agricultor, sufrió un accidente de trabajo en áreas de producción.

Ese día como es de costumbre inició su jornada laboral a las 8:00 am, transcurrió su jornada laboral con normalidad, a las 12:00 almorzó, luego continuo con labores propias de su cargo sin ninguna novedad, siendo aproximadamente las 03:50 pm se encontraba pelando café en el área de producción, en medio de esta actividad fue cuando en la polea de la máquina de moler café se le enredó la parte inferior de la camisa, halando y golpeando fuertemente al trabajador contra la máquina, al momento de halarlo recibe el golpe en su miembro superior derecho ocasionando traumatismo superficial no especificado del hombro y del brazo derecho.

Nota: El trabajador manifiesta que por lo general trabaja con una camisilla por debajo de la camisa y que por el calor que le ocasiona su labor física, en la tarde, abre los botones de su camisa y se la deja por fuera del pantalón, esta acción hace que no sienta tanto calor, refiere que hasta el momento nunca le había pasado algo similar.

CONSECUENCIA (tipo de lesión)

Traumatismo superficial no especificado del hombro y del brazo derecho.

CAUSAS IDENTIFICADAS

Inmediatas

Actos Inseguros o subestándar:

- Omitir el uso de atuendo personal seguro (uso de zapatos de tacón alto, pelo suelto, mangas largas, ropa suelta, anillos, relojes, etc.).

El trabajador manifiesta que por lo general trabaja con una camisilla por debajo de la camisa y que por el calor que le ocasiona su labor física, en la tarde, abre los botones de su camisa y se la deja por fuera del pantalón, esta acción hace que no sienta tanto calor.

Condiciones Inseguras:

- Riesgos de la ropa o vestuario no especificados en otra parte.

Básicas

Factores Personales:

- No se identifican factores personales.

Factores del Trabajo:

- Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdida. El accidente es la primera vez que se presenta, razón por la cual la exposición al riesgo de atrapamiento en la máquina despulpadora por la camisa suelta, no está contemplado en la MIPEVR.



¿CÓMO PREVENIR LA REPETICIÓN DE ESTE TIPO DE ACCIDENTE DE TRABAJO?

- Socializar las causas que dieron paso a la ocurrencia del accidente de trabajo con los agricultores por medio de una Alerta de Seguridad a manera de Lección aprendida.

- Reforzar con los agricultores las capacitaciones en prevención de accidentes por riesgo mecánico.

- Reforzar con los agricultores las capacitaciones en autocuidado, hacer énfasis en la importancia de Omitir el uso de atuendo personal seguro (uso de zapatos de tacón alto, pelo suelto, mangas largas, ropa suelta, anillos, relojes, etc.), previniendo de esta manera la ocurrencia de accidentes por exposición a riesgo mecánico por atrapamiento.

Este no es un documento legal, no hace parte de la investigación del accidente y se realizó con fines estrictamente educativos para prevenir futuros accidentes.