



ACCIDENTE POR

ATRAPAMIENTO DE DEDO DE LA MANO IZQUIERDA

Clase de accidente

AT LEVE

Fecha de ocurrencia
FEBRERO 4 DE 2022

Proceso - Cargo
**LIMPIEZA DE MAQUINA -
AYUDANTE DE COCINA**

¿QUÉ SUCEDIÓ?

El pasado 4 de febrero del 2022, siendo aproximadamente las 6:30 pm, se encontraba la auxiliar de cocina estaba realizando limpieza a la máquina de moler, cuando de repente un utensilio de limpieza que ella tenía en su mano es atrapado por el tornillo sinfín de la máquina, lo cual genera que el utensilio arrastre la mano y entre a la máquina de moler, alcanzando a generar herida en uno de los dedos de la mano izquierda.

CONSECUENCIA (tipo de lesión)

Fractura de otro dedo de la mano izquierda por máquina de moler.

CAUSAS IDENTIFICADAS

Inmediatas

Actos Inseguros o subestándar:

- Se realizó limpieza de la máquina de moler mientras se encontraba en movimiento, es decir que no se desconectó o apagó la máquina para limpiarla.

Condiciones Inseguras:

- Se usó un método o procedimiento de por sí peligroso al realizar la limpieza de la máquina de moler, debido a que se encontraba encendida.

Básicas

Factores Personales:

- Bajo tiempo de reacción en el momento que el utensilio arrastro la mano de la auxiliar de cocina hacia el interior de la máquina

Factores del Trabajo:

- Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos del uso de la maquina de moler.

¿CÓMO PREVENIR LA REPETICIÓN DE ESTE TIPO DE ACCIDENTE DE TRABAJO?

- Socializar las causas que dieron paso a la ocurrencia del accidente de trabajo con los auxiliares de cocina por medio de una Alerta de Seguridad a manera de Lección aprendida.

- Reforzar con los auxiliares de cocina las normas de seguridad durante el uso y limpieza de la máquina de moler, teniendo en cuenta la importancia de apagar la máquina, haciendo énfasis en la prevención de accidentes por peligros mecánicos.

- Reforzar socialización de estándar de seguridad para el uso de la máquina de moler.